

AVISO A TRABAJADORES: ¡EL POLVO DE SÍLICE PUEDE MATAR!

LA PIEDRA ARTIFICIAL ESTÁ ENFERMANDO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS

NINGÚNA ENCIMERA DE CUARZO VALE LA VIDA DE UN TRABAJADOR



Si cortas, mueles, pules, instalas o limpias piedra artificial, podrías estar respirando polvo de sílice peligroso.

Muchos productos de piedra artificial pueden contener más de un **90 % de sílice cristalina**, lo que genera polvo extremadamente peligroso al cortarlas, molerlas o pulirlas.



Algunos trabajadores en sus treinta años ya han necesitado **TRASPLANTES DE PULMÓN** debido a la exposición al polvo de sílice de la piedra artificial.



EL POLVO DE SÍLICE ES TAN FINO QUE PUEDE PENETRAR PROFUNDAMENTE EN LOS PULMONES Y CAUSAR DAÑOS PERMANENTES



LA SILICOSIS NO TIENE CURA

El polvo de sílice puede causar silicosis —una enfermedad pulmonar incurable— y aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad renal y otras enfermedades graves.



AUSTRALIA
PROHIBIÓ LA
PIEDRA ARTIFICIAL
EN 2024



ESTADOS UNIDOS
NO LO HA HECHO
AQUÍ, LOS TRABAJADORES SIGUEN
EXPUESTOS A DIARIO

TRABAJOS DE MAYOR RIESGO:

- Trabajadores de fabricación de encimeras de cuarzo
- Cortadores y pulidores de piedra
- Instaladores
- Trabajadores de construcción y renovación
- Trabajadores de limpieza y mantenimiento

CÓMO SE ESTÁN EXPONIENDO LOS TRABAJADORES:

- Corte en seco
- Ventilación deficiente
- Falta de protección respiratoria
- Ventilación deficiente
- Poco o nulo control de polvo
- Respiradores inadecuados
- Poca o ninguna capacitación sobre los peligros de la sílice
- Presión para trabajar rápido

LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA PUEDEN INCLUIR:

- Falta de aire
- Tos persistente
- Dolor en el pecho
- Fatiga

Los síntomas pueden aparecer tras la exposición, o mucho antes en el caso de la piedra artificial.

Es posible que no te sientas enfermo de inmediato. El daño pulmonar puede producirse antes de que aparezcan los síntomas.



Cuanto mayor sea el nivel de exposición, más rápidamente puede desarrollarse la silicosis. En el caso de la piedra artificial, se han desarrollado enfermedades graves en trabajadores tras solo unos pocos años de exposición.

PROTÉGETE:



- ✓ Nunca cortes piedra artificial en seco.
- ✓ Utiliza métodos de corte en húmedo y medidas de control de polvo.
- ✓ Nunca barras en seco ni utilices aire comprimido. Realiza la limpieza en húmedo.
- ✓ Utiliza protección respiratoria aprobada.
- ✓ Solicita capacitación sobre los riesgos de la sílice.
- ✓ Pide una evaluación médica si has estado expuesto.
- ✓ Reporta condiciones inseguras sin temor a represalias.



¿CREEES QUE HAS ESTADO EXPUESTO AL POLVO DE SÍLICE ?



- Busca atención médica a tiempo e informa al profesional de la salud que es posible que haya estado expuesto a polvo de sílice en el trabajo.
- Pregunte si debe someterse a una evaluación médica en caso de haber tenido una exposición significativa.
- Actuar a tiempo puede ayudar a detectar antes cualquier daño pulmonar grave.



Si crees que has estado expuesto a polvo de sílice o a riesgos para la salud relacionados con el trabajo con piedra artificial (o piedra de ingeniería), no esperes. Pónte en contacto con un grupo local de COSH, un centro de trabajadores o tu sindicato.



Tu empleador es responsable de controlar el polvo de sílice – no los trabajadores. Aunque OSHA cuenta con una norma general sobre la sílice, las personas trabajadoras se siguen enfermando y muriendo a causa de la fabricación de piedra artificial, lo que demuestra que se necesitan urgentemente medidas de protección más estrictas.



Recursos y apoyo:

www.nationalcosh.org
info@nationalcosh.org



ORGANÍZATE. ALZA LA VOZ. CONSTRUYE PODER.

Las personas trabajadoras tienen derecho a expresar sus inquietudes, organizarse colectivamente y exigir lugares de trabajo más seguros sin sufrir represalias.

